




# Oljeutstäpp i Kallhälls båtklubb

Skedde 15 oktober 2016



# Händelseförlopp

- En medlem upptäckte olja i hamnområdet och ringde 112.
- Alla våra länsar lades förtjänstfullt ut av företagsamma medlemmar, till vilka vi riktar ett speciellt tack !
- Räddningstjänsten kom ner och konstaterade efter kontroll av omgivande vatten att utsläppet är lokalt.



# Händelseförlopp

- Man undersökte hamnen för att säkerställa att det inte läckte från någon av de båtar som låg kvar i vattnet.
- Man konstaterade att oljan kom från ett område runt en vattenpost.
- En styrelsemedlem ringdes ner för att bistå.
- Vattenverket meddelas om utsläppet.



# Åtgärder som vidtogs

- Anmälan om utsläpp av miljöfarlig vätska gjordes till Järfälla kommun på måndagen, enligt de larmrutiner som klubben har.
- En utredning startade och kommunen debiterade KaBK per timme för det arbetet.
- Klubben fick skicka in fotografier av utsläppet samt en egen utredning med riskanalys och åtgärdsplan för att incidenten inte skulle upprepas.



## Åtgärder som vidtogs

- Länsarna transporterades bort av auktoriserad transportör till destruering.
- Nya länsar måste köpas in.
- Intyg om destruering skickas till kommunen.
- Bryggan fick rengöras.



# Åtgärder som vidtogs

- Nytt infoblad har satts upp i hamnen om hur man ska agera vid en olycka
- Containerns saneringsmedel har skyltats upp på ett tydligare sätt.
- En muntlig information och övning skedde vid vårstämningen 2017.
- Information gick ut till alla medlemmar om händelsen.



## Troligt scenarie

- Någon obetänksam medlem har troligen efter ett oljebyte i sin båtmotor, orsakat ett utsläpp av olja i vår hamnbassäng.
- Klubbens funktionärer tror inte att hela oljebytet åkt i sjön, men rester av mineralolja låg under vattenposten vid rampen och vi bedömer att ett oljigt kärl rengjorts under rinnande vatten



# Konsekvenser

Medlemmen har inte tänkt på miljöpåverkan, inte agerat på utsläppet eller torkat upp resterna på bryggan.

Små mängder olja i sjön ser väldigt mycket ut och man VET ju inte var det kommer ifrån eller hur mycket det är.

Detta lilla utsläpp gav oljefilm t o m utanför D-bryggan.




# Vattenskyddsområde



Kallhälls Båtklubb ligger i ett vattenskyddsområde och det innebär ett extra stort ansvar för oss.

Eftersom den som orsakade utsläppet inte agerade på att det hamnat olja i vattnet, orsakade detta flera åtgärder och kostnader för klubben.



# Slutstatser

Tanklöshet från någon ledde till mycket arbete och kostnader runt 20 000kr för klubben.

Ingen olja eller annat miljöfarligt får avsiktligt, eller oavsiktligt, hamna i sjön!